

Littau, 2. November 2009

Renovation Kapelle Dietwil

Bericht des Architekten

Im Jahre 1780 wurde die Kapelle Dietwil neu aufgebaut. Renovationsdaten sind wenige bekannt. In neuerer Zeit wurde im Jahre 1971 die Kapelle innen und aussen restauriert. Der Verputz wurde damals beidseitig vollständig erneuert und der Dachreiter mit Lärchenschindeln bekleidet und gestrichen. Bald zeigten sich Schäden am Schindelturm sodass dieser im Jahre 1984 neu mit Kupferschindeln bekleidet werden musste.

Im Dezember 2008 hat die Kirchgemeinde dem Kredit für eine Gesamtrestaurierung im Betrag von Fr. [REDACTED] zugestimmt. Anfangs Mai 2009 wurden mit den Arbeiten begonnen:

Baumeisterarbeiten

Verlegen einer Sickerleitung. Nach dem Aushub wurde festgestellt, dass die Kapelle auf der West- und Ostseite schlecht oder teilweise nicht fundiert war. Mittels Betonkeilen wurde die Foundation verbessert.

Natursteinarbeiten

Die Fenstereinfassungen und das Türgewände wurden leicht überarbeitet. Im Innern musste der Sandsteinboden nur gereinigt werden.

Verputzarbeiten

Der stark zementhaltige Innen- und Aussenverputz wurde bis auf das Bruchsteinmauerwerk abgeschlagen und ein Kalkverputz aufgebracht.

Siehe dazu die Dokumentation von der Firma Schüpfer + Debon, Kriens.

Malerarbeiten

Innen wurden die Wände in AI-Frescotechnik gekalkt. Der Aussenputz wurde mit KEIM-Purkristalat gestrichen. Die Kupferschindeln am Turm mussten nur gereinigt und neu gestrichen werden.

Restaurierungsarbeiten

Der Bericht von Michael Kaufmann, Muri, gibt über den Vorzustand und die Restaurierungsarbeiten Auskunft.

Sämtliche Arbeiten konnten fristgerecht fertig erstellt werden. Am Sonntag, 25. Oktober 2009 wurde die Kapelle eingesegnet und in einem feierlichen Gottesdienst wieder der Pfarrei übergeben.

Werner Lindegger
TRIPOL Architekten AG

Unternehmerliste

BKP-Nr. BKP-Bezeichnung	Name Vorname Person	Strasse PLZ Ort	Telefon Geschäft Fax Natel
210 Gerüst	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
211 Baumeisterarbeiten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
211 Baumeisterarbeiten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
211.4 Kanalisationen im Gebäude	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
216 Natur- und Kunststeinarbeiten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
221.7 Kunstverglasung	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
224 Bedachungsarbeiten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
226.1 Verputzarbeiten (äussere)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
227.1 Äussere Malerarbeiten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
230 Elektroanlagen	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
271 Gipserarbeiten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
273 Schreinerarbeiten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
291 Architekt	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
421 Gärtnerarbeiten	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
525 Dokumentation	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
672 Restaurierungsarbeiten Metall	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
673 Restaurierungsarbeiten Holz	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]